



INSTRUKCJA

czyszczenia stali inox

falmec vittinox



**PAMIĘTAJ
NIGDY NIE
UŻYWAJ !!!**



CZYSZCZENIE PODSTAWOWE

- 👍 Ściereczka z mikrofibry
- 👍 Letnia woda
- 👍 Sucha ściereczka

Namocz ściereczkę w letniej wodzie. Bardzo dobrze ją wyciśnij – ściereczka ma być tylko wilgotna. Przetrzyj powierzchnię wykonaną ze stali – staraj się to wykonywać zgodnie z kierunkiem jej szczotkowania. Suchą ściereczką wytrzyj powierzchnię do sucha – nigdy nie zostawiaj wilgoci na stalowej powierzchni.



CZYSZCZENIE ROZSZERZONE

- 👍 Ściereczka z mikrofibry
- 👍 Letnia woda
- 👍 Ocet biały winny / ocet spirytusowy
- 👍 Sucha ściereczka

Wymieszaj wodę z octem w proporcji 10:1 (na 10 miarek wody 1 miarka octu). Namocz ściereczkę w letniej wodzie i bardzo dobrze ją wyciśnij – ściereczka ma być tylko wilgotna. Przetrzyj powierzchnię wykonaną ze stali – staraj się to wykonywać zgodnie z kierunkiem jej szczotkowania. Suchą ściereczką wytrzyj powierzchnię do sucha – nigdy nie zostawiaj wilgoci na stalowej powierzchni.

- ✘ Płynu do mycia okien lub szyb
- ✘ Środków zawierających kwasy lub agresywne środki chemiczne
- ✘ Środków do czyszczenia stali oferowanych w sklepach
- ✘ Zwykłych i druczanych gąbek



CZYSZCZENIE ZAAWANSOWANE (USUWANIE PŁAM)

Przed czyszczeniem zaawansowanym wykonaj czyszczenie rozszerzone. Potrzebne produkty:

- 👍 Węglan wapnia [CaCO₃]
- 👍 Bawełniana ściereczka [100% bawełny]

Nanieś węglan wapnia na plamę (ewentualnie na ścierekę). Trzyj ruchami posuwisto zwrotnymi zgodnie z kierunkiem szczotkowania stali do momentu zniknięcia plam i smug.

Po każdym czyszczeniu możesz dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię stali inox przy pomocy ścierek Magic Steel.